

Ressort: Lokales

## Flugzeugabsturz in Fröndenberg: Maschine hatte keinen Sprit mehr

Fröndenberg, 30.08.2013, 12:06 Uhr

**GDN** - Laut vorläufigen Untersuchungsergebnissen ist der Flugzeugabsturz vom Dienstag im nordrhein-westfälischen Fröndenberg auf fehlenden Sprit im Tank der Maschine zurückzuführen. Laut Polizei verlor das Flugzeug an Höhe, da es zu Aussetzern des Motors kam.

Diese waren dadurch bedingt, dass der Sprit der Maschine zur Neige ging. Das Flugzeug streifte dann eine Baumgruppe in der Nähe des Zielflughafens, wodurch das Flugzeug auf dem Boden aufschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die fünf Todesopfer, unter ihnen auch der Pilot, verstarben unmittelbar am Unfallort. Die überlebenden Kinder werden derzeit weiter ärztlich versorgt. Das 16 Monate alte Kleinkind schwebte am Freitag immer noch in Lebensgefahr.

### Bericht online:

<https://www.germandailynews.com/bericht-20747/flugzeugabsturz-in-froendenberg-maschine-hatte-keinen-sprit-mehr.html>

### Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

### Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

### Editorial program service of General News Agency:

United Press Association, Inc.  
3651 Lindell Road, Suite D168  
Las Vegas, NV 89103, USA  
(702) 943.0321 Local  
(702) 943.0233 Facsimile  
[info@unitedpressassociation.org](mailto:info@unitedpressassociation.org)  
[info@gna24.com](mailto:info@gna24.com)  
[www.gna24.com](http://www.gna24.com)